

Cijfers en Resultaten

Inleiding

In periode van juli tot en met oktober 2015 zijn in de geselecteerde benzine- en LPG-tankstations gecontroleerd. Dit is gedaan aan de hand van uniform opgestelde checklisten.


In deze eindrapportage worden de controleresultaten op verschillende manieren uitgesplitst. Paragraaf 4.2 bevat een totaaloverzicht van alle controlegegevens. Tijdens de controles is gebruik gemaakt van Digitale Checklisten.nl. Daarnaast zijn de geconstateerde overtredingen in het bedrijfsprocessensysteem van de DCMR genoteerd. Uit de analyse van beide systemen is gebleken dat de gegevens enigszins van elkaar afwijken. Voor deze rapportage is gekozen om de gegevens van het bedrijfsprocessensysteem van de DCMR te hanteren. Gedetailleerde gegevens zijn terug te vinden in bijlage 1 bij deze eindrapportage.

Totaaloverzicht bedrijvenbestand, overtredingen, brieven en sancties 2015

In onderstaande tabellen zijn alle controleresultaten bijeen gebracht. Voor aanvang van het project zijn 94 locaties geselecteerd.

Tabel 1 Locaties met/zonder overtredingen & vervolgacties (totaaloverzicht)

Onderwerp	Resultaat 2012	Resultaat 2013	Resultaat 2014	Resultaat 2015
Totaal aantal tankstations	198	230	235	238
Gecontroleerde tankstations	198	104	108	94
Totaal locaties zonder overtredingen	41 (21%)	32 (31%)	37 (34%)	45 (48%)
Totaal locaties met overtredingen	157 (79%)	72 (69%)	71 (66%)	49 (53%)
Aantal aanschrijvingen (na-controle nodig)	139 (70%)	57 (55%)	59 (55%)	40 (42%)
Aantal bestuursrechtelijke sancties	18 (9%)	14 (13%)	5 (5%)	8 (9%)
Aantal strafrechtelijke sancties	5 (3%)	13 (13%)	2 (2%)	8 (9%)



Totaaloverzicht bevindingen op onderwerpen en bepalingen

Tabel 3.3.1 Resultaten per installatie-onderdeel (vloeibare brandstoffen)

Onderdeel	Resultaat 2012 niet in orde ¹⁾	Resultaat 2013 niet in orde ²⁾	Resultaat 2014 niet in orde ³⁾	Resultaat 2015 niet in orde ⁴⁾
Vloeistofdichte verharding (oa jaarlijkse inspectie)	62 (64%)	26 (62%)	12 (31%)	20 (21%)
Installatieboek	45 (46%)	24 (57%)	5 (13%)	14 (15%)
Dampretour systeem stage II	25 (26%)	19 (45%)	7 (18%)	12 (13%)
Temp. gevoelige elementen	42 (43%)	21 (50%)	4 (10%)	12 (13%)
Zuiveringstechnische voorzieningen	23 (24%)	18 (43%)	6 (15%)	10 (11%)
Grondwatermonitoring	36 (37%)	19 (45%)	13 (33%)	9 (10%)
Aarding controle	-	-	16 (41%)	7 (7%)
Kathodische bescherming	53 (55%)	29 (69%)	13 (33%)	7 (7%)
Zonder vergunning in werking	17 (18%)	10 (24%)	4 (10%)	7 (7%)
Lengte afleverslangen	7 (7%)	4 (10%)	1 (3%)	7 (7%)
Keuringstermijnen tanks	3 (3%)	7 (17%)	2 (5%)	6 (6%)
Water/sludge	53 (55%)	29 (69%)	11 (28%)	4 (4%)
Financiële zekerheid	10 (10%)	9 (38%)	2 (5%)	2 (2%)

1) Betrekking hebbende op 97 vloeibare brandstoflocaties

2) Betrekking hebbende op 42 vloeibare brandstoflocaties

3) Betrekking hebbende op 39 vloeibare brandstoflocaties

4) Betrekking hebbende op 94 vloeibare brandstoflocaties

Tabel 3.3.2 Resultaten per installatie-onderdeel (LPG)

Onderdeel	Resultaat 2012 niet in orde ¹⁾	Resultaat 2013 niet in orde ²⁾	Resultaat 2014 niet in orde ³⁾	Resultaat 2015 niet in orde ⁴⁾
Controleronde watersloten	7 (12%)	4 (13%)	15 (22%)	3 (21%)
Installatieboek	8 (13%)	6 (20%)	*	3 (21%)
Noodstoppen (aanwezigheid/test/aanduiding)	2 (3%)	-	7 (10%)	2 (14%)
Omroepinstallatie	-	-	-	2 (14%)
Kennis noodplan/-procedures	10 (17%)	8 (27%)	14 (20%)	1 (7%)
Dagelijkse LPG snuffelronde	1 (2%)	3 (10%)	8 (12%)	0
Hekwerk reservoir	12 (20%)	2 (7%)	4 (6%)	1 (7%)
Kathodische bescherming	11 (18%)	8 (27%)	3 (4%)	1 (7%)
Vernieuwing/testen slang/brekkoppelingen (6 mnd)	9 (15%)	2 (7%)	2 (3%)	1 (7%)
Lekkages	5 (8%)	3 (10%)	1 (1%)	1 (7%)

1) Betrekking hebbende op 60 vloeibare brandstof met LPG locaties

2) Betrekking hebbende op 30 vloeibare brandstof met LPG locaties

3) Betrekking hebbende op 69 vloeibare brandstof met LPG locaties

4) Betrekking hebbende op 14 vloeibare brandstof met LPG locaties

* niet gecontroleerd